

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TASACIÓN DEL VEHICULO

VEHICULO N° 04

MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR N°	CHASSIS N°
MERCEDEZ BENZ	LO-1114/48	1988	GRIS	34496310940194	9BM344014JB784649


ROTULO PATRIMONIAL: 036-01-01-0118

➤ **DATOS TECNICOS**

CHAPA N° EAA966	TIPO MICROOMNIBUS	DIESEL	PROCEDENCIA ALEMANIA
-----------------	----------------------	--------	----------------------

1- MOTOR	Malo - No funciona
2- MOTOR DE ARRANQUE	No funciona
3- CAJA DE CAMBIO	Regular
4- DIRECCIÓN	Regular
5- SUSPENSIÓN	Regular
6- CHAPERIA	Deteriorado
7- PINTURA	Deteriorado
8- TAPIZADO	Regular
9- SISTEMA ELECTRICO	Malo - No funciona
10- ACONDICIONADOR DE AIRE	Sin A.A
11 SISTEMA DE AUDIO	No tiene
12- CUBIERTAS	Malo

TASACIÓN	15.000.000.-
BASE DE VENTA Gs. 2/3 parte Gs.	10.000.000.-
OBSERVACIÓN	VEHICULO SIN FUNCIONAR


Alfredo Vera Falcón
 Jefe de Departamento
 Dirección de Administración - FIUNA


Carlos Peralla
 Encargado de Sección
 1ª Administración - FIUNA

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TASACIÓN DEL VEHICULO

VEHICULO N° 03


MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR N°	CHASSIS N°
TOYOTA	LAND CRUISER II	1993	GRIS	2L3249876	LJ770001671
ROTULO PATRIMONIAL: 028-04-08-29902					

➤ DATOS TECNICOS

CHAPA N° EAB514	CLASE: CAMIONETA	DIESEL	PROCEDENCIA: JAPON
-----------------	---------------------	--------	--------------------

1.- MOTOR	Regular
2.- MOTOR DE ARRANQUE	Regular
3.- CAJA DE VELOCIDAD	Bueno
4.- DIRECCIÓN	Bueno
5.- SUSPENSIÓN	Regular
6.-CHAPERIA	Regular
7 - PINTURA	Regular
8 - TAPIZADO	Deteriorado
9 - SISTEMA ELECTRICO	Bueno, falta mantenimiento
10 - ACONDICIONADOR DE AIRE	No funciona
11 - SISTEMA DE AUDIO	Malo
12- CUBIERTAS	Viejo sin uso

TASACIÓN	9.000.000.-
BASE DE VENTA 2/3 parte Gs.	6.000.000.-
OBSERVACIÓN	VEHICULO NO OPERATIVO


Abg. Alfredo Vera Palcón
 Jefe de Departamento
 Dirección de Administración - FIUNA


Carlos P...
 Encargado de Sección
 Dirección de Administración - FIUNA

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TASACIÓN DEL VEHICULO

VEHICULO N° 02


MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR N°	CHASSIS N°
TOYOTA	LAND CRUISE II	1994	BLANCO	1KZ0093822	KZJ770001193
ROTULO PATRIMONIAL: 028-04-08-29903					

➤ DATOS TECNICOS

CHAPA N° EAB 547	CLASE: TIPO CAMIONETA	COMBUSTIBLE: DIESEL	PROCEDENCIA: JAPON
------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------

1.- MOTOR	Regular (Arranca)
2.- MOTOR DE ARRANQUE	Funciona
3.- CAJA DE VELOCIDAD	Funciona
4.- DIRECCIÓN	Bueno
5.- SUSPENSIÓN	Malo
6.- CHAPERIA	Regular
7 - PINTURA	Deteriorado
8 - TAPIZADO	Regular
9 - SISTEMA ELECTRICO	Regular
10 - ACONDICIONADOR DE AIRE	Falta Mantenimiento
11 - SISTEMA DE AUDIO	Original
12- CUBIERTAS	Malo

TASACIÓN	9.000.000
BASE DE VENTA 2/3 parte Gs.	6.000.000
OBSERVACIÓN	VEHICULO NO OPERATIVO


Abg. Alfredo Vera Falcón
 Jefe de Departamento
 Dirección de Administración - FIUNA


Carlos Rojalla
 Encargado de Sección
 Dirección de Administración - FIUNA

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TASACIÓN DEL VEHICULO

VEHICULO N° 01

MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR N°	CHASSIS N°
TOYOTA	COASTER	1997	BLANCO	14B1487758	BB420005718
ROTULO PATRIMONIAL: 028-04-08-52939					

➤ DATOS TECNICOS

CHAPA N° 15336	CLASE: TIPO BUS	COMBUSTIBLE: DIESEL	PROCEDENCIA: JAPON
----------------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.- MOTOR	Regular (Arranca)
2.- MOTOR DE ARRANQUE	Funciona
3.- CAJA DE VELOCIDAD	Funciona
4.- DIRECCIÓN	Funciona
5.- SUSPENSIÓN	Regular
6.- CHAPERIA	Regular
7 - PINTURA	Deteriorado
8 - TAPIZADO	Bueno
9 - SISTEMA ELECTRICO	Regular
10 - ACONDICIONADOR DE AIRE	Regular
11 - SISTEMA DE AUDIO	No tiene
12- CUBIERTAS	Malo

TASACIÓN	12.000.000
BASE DE VENTA 2/3 parte Gs.	8.000.000
OBSERVACIÓN	VEHICULO NO OPERATIVO


 Abg. Alfredo Vera Falcón
 Jefe de Departamento
 Dirección de Administración - FIUNA


 Carlos Peralta
 Encargado de Sección
 Dirección de Administración - FIUNA